

Značka a model:		VIN:	
Km: 42 210	RZ: 1TD 0595	Datum:	
STK: 11/2020	Barva vozu:	Typ laku: METALICA	
Objem motoru:	Výkon KW:	Palivo: BENZIN	Alt. palivo:

VIN	
1	Kde všude je umístěn <u>ZA OKNEM, PP SLOUPKEM (PILIER)</u>
	Shoda nalezených VIN <u>(ano)</u> ne

Mrazuvzdornost chladicí kapaliny a ostřikovačů	
2	<u>V pořádku</u> Doplnit
	Poznámka <u>-30°C</u>

Klimatizace		
3	Klimatizace	<u>(ano)</u> ne
	Funkčnost	<u>(ano)</u> ne
	Únik média	ano <u>(ne)</u>
	Poznámka	

Čelní sklo		
4	V pořádku	<u>(Poškozeno)</u> Nutná výměna/oprava
	Poznámka	<u>OD KAPŮTKY</u>

Podvozek	
5	<u>(V pořádku)</u> <u>(Poškozeno)</u>
	Poznámka <u>LZ KOLO VŮLE (LOŽNÍK)</u>

Brzdy		
6	Přední	V pořádku <u>✓</u> Nutná výměna/oprava
	Zadní	V pořádku <u>✓</u> Nutná výměna/oprava
	Ruční brzda	V pořádku <u>✓</u> Nutná výměna/oprava
	Brzd. kap.	V pořádku <u>✓</u> Nutná výměna
	Poznámka	

Osvětlení

7	V pořádku		Nutná výměna	
	Poznámka			

8	Stěrače, houkačka			
		V pořádku	Nutná oprava/výměna	
Poznámka				

9	Akumulátor			
	Dobíjení funkční	V pořádku	Nutná výměna	
Poznámka	ano	ne		

10	Motor a přidružené komponenty (převodovka, diferenciál)			
		V pořádku	Únik oleje	Nutná oprava
	Olej	V pořádku	Nutná výměna	Doplnit
Poznámka				

11	Rozvody			
	Poslední výměna v km	Příští výměna v km		
Poznámka	<i>není poznamenaná</i>			

12	Drážkový řemen			
		V pořádku	Nutná výměna	
Poznámka				

13	Palivová soustava			
		V pořádku	Poškozeno	
Poznámka				

14	Výfuk			
		V pořádku	K opravě	K výměně
Poznámka				

15	Pneumatiky (stav)			
	Hloubka vzorku (mm)	PP: 5	PL: 45	
		PZ: 1 (k.o)	LZ: 1 (k.o)	

Rozměr

Přední: 255/40 2R19 Zadní: 275/40 2R19

Typ

Letní

Zimní


Přechodné

Poznámka

Poškození karoserie

16

Obrázek auta a označení a popis u konkrétního dílu.



1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	

Poznámka

Bez poškození

Byly vizuální kontrolou zjištěny náznaky po havárii

ano

ne

Komentář

Lícuje karoserie

ano

ne

Kde nelícuje

Interiér

17

Ovládací prvky v interiéru funkční

ano

ne

Závady

Viditelné poškození interiéru

ano

ne

Závady

Vytopení

18

Zjištěny zbytky usazenin na typických místech při vytopení vozu

ano

ne

	Zjištěná koroze	ano	<input checked="" type="radio"/> ne			
Závady	<table border="1"><tr><td> </td></tr><tr><td> </td></tr><tr><td> </td></tr></table>					

19	Jiná poškození či nadměrné opotřebení				
<table border="1"><tr><td> </td></tr><tr><td> </td></tr><tr><td> </td></tr><tr><td> </td></tr></table>					

20	Ostatní poznámky				
<table border="1"><tr><td> </td></tr><tr><td> </td></tr><tr><td> </td></tr><tr><td> </td></tr></table>					

	Kapaliny			
21	Únik kapalin	ano	<input checked="" type="radio"/> ne	
Kde uniká	<table border="1"><tr><td> </td></tr></table>			

	Záznam o předepsaných servisních úkonech						
23		ano	<input checked="" type="radio"/> ne				
Poznámka	<table border="1"><tr><td> </td></tr><tr><td> </td></tr><tr><td> </td></tr><tr><td> </td></tr></table>						

24	Servisní středisko	<table border="1"><tr><td> </td></tr><tr><td> </td></tr></table>			
	Prohl. provedl	<table border="1"><tr><td> </td></tr></table>			
	Datum	<table border="1"><tr><td> </td></tr></table>		<table border="1"><tr><td> </td></tr></table>	

	Zkušební jízda				
25	a) Auto drží směr jízdy rovně	<input checked="" type="radio"/> ano	<input type="radio"/> ne		
Možná příčina	<table border="1"><tr><td> </td></tr><tr><td> </td></tr></table>				

b) Auto drží směr jízdy rovně při prudkém brždění

ano

ne

Možná příčina

c) Podezřelé zvuky

ano

ne

Možná příčina

d) Dynamika při akceleraci v pořádku

ano

ne

Možná příčina

e) Přilnavost auta k silnici v pořádku

ano

ne

Možná příčina

f) Reakce na pokyny volantem v pořádku

ano

ne

Možná příčina

g) Reakce na pokyny brzdovým pedálem v pořádku

ano

ne

Možná příčina

h) Reakce na pokyny spojce a její chod v pořádku

ano

ne

Možná příčina

ch) Kolísání volnoběžných otáček

ano

ne

Možná příčina

i) Standartní chod motoru

ano

ne

Možná příčina

j) Startování v pořádku

ano

ne

Možná příčina

k) Rozjezd auta v pořádku

ano

ne

Možná příčina

l) Jiné závady zjištěné zkušební jízdou

ano

ne

Možná příčina
