

Značka a model:	Hyundai Tucson	VIN:	TMAJ3815AGJ125020
	Km: 47873	RZ: 3SY 1246	Datum: 22.2.2019
	STK: 2/2020	Barva vozu: modrá	Typ laku: metalíza
Objem motoru: 1685	Výkon KW: 85	Palivo: NM	Alt. palivo: není

VIN

1	Kde všude je umístěn	na místech uvedených výrobcem		
	Shoda nalezených VIN	ano	<input checked="" type="checkbox"/>	ne

Mrazuvzdornost chladicí kapaliny a ostřikovačů

2	V pořádku	<input checked="" type="checkbox"/>	Doplnit	<input type="checkbox"/>
	Poznámka			

Klimatizace

3	Klimatizace	ano	<input checked="" type="checkbox"/>	ne	<input type="checkbox"/>
	Funkčnost	ano	<input checked="" type="checkbox"/>	ne	<input type="checkbox"/>
	Únik média	ano	<input type="checkbox"/>	ne	<input checked="" type="checkbox"/>
	Poznámka				

Čelní sklo

4	V pořádku	<input checked="" type="checkbox"/>	Poškozeno	<input type="checkbox"/>	Nutná výměna/oprava	<input type="checkbox"/>
	Poznámka					

Podvozek

5	V pořádku	<input checked="" type="checkbox"/>	Poškozeno	<input type="checkbox"/>
	Poznámka			

Brzdy

6	Přední	V pořádku	<input checked="" type="checkbox"/>	Nutná výměna/oprava	<input type="checkbox"/>
	Zadní	V pořádku	<input checked="" type="checkbox"/>	Nutná výměna/oprava	<input type="checkbox"/>
	Ruční brzda	V pořádku	<input checked="" type="checkbox"/>	Nutná výměna/oprava	<input type="checkbox"/>
	Brzd. kap.	V pořádku	<input checked="" type="checkbox"/>	Nutná výměna	<input type="checkbox"/>
	Poznámka				

Osvětlení**7** V pořádku Nutná výměna

Poznámka automatická světla (senzor)

Stěrače, houkačka**8** V pořádku Nutná oprava/výměna

Poznámka automatické stěrače (senzor)

Akumulátor**9** V pořádku Nutná výměna Dobíjení funkční ano ne

Poznámka

Motor a přidružené komponenty (převodovka, diferenciál)**10** V pořádku Únik oleje Nutná oprava **Olej** V pořádku Nutná výměna Doplnit

Poznámka servisní prohlídka za 14 dní

Rozvody**11** Poslední výměna v km 0 Příští výměna v km 180000

Poznámka

Drážkový řemen**12** V pořádku Nutná výměna

Poznámka

Palivová soustava**13** V pořádku Poškozeno

Poznámka

Výfuk**14** V pořádku K opravě K výměně

Poznámka

Pneumatiky (stav)**15** Hloubka vzorku (mm) PP: PL:


7

7

	PZ:	LZ:	
	7	6,5	
Rozměr	Přední:	Zadní:	
	225/60/17 99V	225/60/17 99V	
Typ	Letní	Zimní	Přechodné
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Poznámka			

Poškození karoserie

16



Obrázek auta a zaznačení a popis u konkrétního dílu.

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	

Poznámka

Byly vizuální kontrolou zjištěny náznaky po havárii ano ne

Komentář

Lícuje karoserie ano ne

Kde nelícuje

Interiér

17

Ovládací prvky v interiéru funkční ano ne

Závady

Viditelné poškození interiéru ano ne

Závady

Vytopení

18

Zjištěny zbytky usazenin na typických místech při vytopení vozu

ano

ne

 α

Zjištěná koroze

ano

ne

 α

Závady

Jiná poškození či nadměrné opotřebení

19

Ostatní poznámky

20

Kapaliny

21

Únik kapalin

ano

ne

 α

Kde uniká

--

Záznam o předepsaných servisních úkonech

23

ano

 α

ne

Poznámka

24

Servisní středisko

Autoslužby Trojan, Kladno (Josefa Hoffmanna 3363)

Prohl. provedl

Štěpán Trojan

Datum

22.02.2019

Zkušební jízda

25

a) Auto drží směr jízdy rovně

ano

 α

ne

Možná příčina

b) Auto drží směr jízdy rovně při prudkém brždění

ano

ne

Možná příčina

c) Podezřelé zvuky

ano

ne

Možná příčina

d) Dynamika při akceleraci v pořádku

ano

ne

Možná příčina

e) Přilnavost auta k silnici v pořádku

ano

ne

Možná příčina

f) Reakce na pokyny volantem v pořádku

ano

ne

Možná příčina

g) Reakce na pokyny brzdovým pedálem v pořádku

ano

ne

Možná příčina

h) Reakce na pokyny spojce a její chod v pořádku

ano

ne

Možná příčina

ch) Kolísání volnoběžných otáček

ano

ne

Možná příčina

i) Standartní chod motoru

ano

ne

Možná příčina

j) Startování v pořádku

ano

ne

Možná příčina

k) Rozjezd auta v pořádku

ano

ne

Možná příčina

l) Jiné závady zjištěné zkušební jízdou

ano

ne

Možná příčina
